

	ABCE № 8)	<p>Руководитель организации обеспечивает наличие и исправность огнетушителей, периодичность их осмотра и проверки, а также своевременную перезарядку огнетушителей.</p> <p>п. 4.4.21 СП 9.13130.2009. Свод правил. Техника пожарная. Огнетушители. Требования к эксплуатации»</p> <p>О проведенной перезарядке огнетушителя делают соответствующую отметку на корпусе огнетушителя (при помощи этикетки или бирки, прикрепленной к огнетушителю), а также в его паспорте.</p>	
1619/1/7.	Руководитель организации не обеспечил наличие информации о проведенной перезарядке в паспорте огнетушителя (ОП-4(г) ABCE № 10) (лестница)	<p>В соответствии с пунктом 478 правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме» в редакции Постановлением РФ от 17.02.2014 №113.</p> <p>Руководитель организации обеспечивает наличие и исправность огнетушителей, периодичность их осмотра и проверки, а также своевременную перезарядку огнетушителей.</p> <p>п. 4.4.21 СП 9.13130.2009. Свод правил. Техника пожарная. Огнетушители. Требования к эксплуатации»</p> <p>О проведенной перезарядке огнетушителя делают соответствующую отметку на корпусе огнетушителя (при помощи этикетки или бирки, прикрепленной к огнетушителю), а также в его паспорте.</p>	15.01.2017
1619/1/8.	Руководитель организации не обеспечил наличие информации о проведенной перезарядке в паспорте огнетушителя (ОП-4(г) ABCE № 9)(подвал)	<p>В соответствии с пунктом 478 правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме» в редакции Постановлением РФ от 17.02.2014 №113.</p> <p>Руководитель организации обеспечивает наличие и исправность огнетушителей, периодичность их осмотра и проверки, а также своевременную перезарядку огнетушителей.</p> <p>п. 4.4.21 СП 9.13130.2009. Свод правил. Техника пожарная. Огнетушители. Требования к эксплуатации»</p> <p>О проведенной перезарядке огнетушителя делают соответствующую отметку на корпусе огнетушителя (при помощи этикетки или бирки, прикрепленной к огнетушителю), а также в его паспорте.</p>	15.01.2017
1619/1/9.	В здании МБДОУ №209 по адресу: г. Красноярск, ул. 60 лет Октября, 89 «А» (согласно технического паспорта на нежилое здание инвентарный номер 8886, помещение 2, комната 2,3,4,5) на втором этаже в левом крыле в групповой ячейке группы «Лапушки» (младшая группа) отсутствует второй эвакуационный выход	<p>В соответствии с пунктом 11 правил противопожарного режима в РФ, утвержденные постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме» руководитель организации обеспечивает здания для летнего детского отдыха телефонной связью и устройством для подачи сигнала тревоги при пожаре. Из помещений, этажей зданий для летнего детского отдыха, зданий детских дошкольных учреждений предусматривается не менее 2 эвакуационных выходов. Не допускается размещать: а) детей в мансардных помещениях деревянных зданий; б) более 50 детей в деревянных зданиях и зданиях из других горючих материалов.</p>	01.10.2017
1619/1/10.	В здании МБДОУ №209 по адресу: г. Красноярск, ул. 60 лет Октября, 89 «А» (согласно технического паспорта на нежилое здание инвентарный номер 8886, помещение 2, комната 7,8,9,10,11,23) на втором этаже в левом крыле в групповой ячейке группы «Крепыши» (средняя группа) отсутствует второй эвакуационный выход	<p>В соответствии с пунктом 11 правил противопожарного режима в РФ, утвержденные постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме» руководитель организации обеспечивает здания для летнего детского отдыха телефонной связью и устройством для подачи сигнала тревоги при пожаре. Из помещений, этажей зданий для летнего детского отдыха, зданий детских дошкольных учреждений предусматривается не менее 2 эвакуационных выходов. Не допускается размещать: а) детей в мансардных помещениях деревянных зданий; б) более 50 детей в деревянных зданиях и зданиях из других горючих материалов.</p>	01.10.2017
1619/1/11.	В здании МБДОУ №209 по адресу: г. Красноярск, ул. 60 лет Октября, 89 «А» (согласно технического паспорта на нежилое здание инвентарный номер 8886, помещение 2, комната 12,13,14,15,21) на втором этаже в	<p>В соответствии с пунктом 11 правил противопожарного режима в РФ, утвержденные постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме» руководитель организации обеспечивает здания для летнего детского отдыха телефонной связью и устройством для подачи сигнала тревоги при пожаре. Из помещений, этажей зданий для летнего детского отдыха, зданий детских дошкольных учре-</p>	01.10.2017